



Министерство образования Сахалинской области  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Сахалинский индустриальный техникум»  
(ГБПОУ СИТ)

Советская ул., д.58, Оха, Сахалинская область, 694490.  
Тел/факс (42437) 3-29-42, E-mail: sekretar@licev6okha.ru  
ОКПО 02521654, ОГРН 1026500886851 ИНН/КПП 6506003159/650601001

№ 263 от «27» сентября 2017г.

Начальнику  
территориального отдела  
надзорной деятельности Охинского района  
УНД  
Главному государственному инспектору  
Охинского района по пожарному надзору  
Варлашину М.А.  
г. Оха, ул. Карла-Маркса, д. 41/1

На Ваше Предписание № 50/1/23 от 25.10.2016г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» ГБПОУ СИТ сообщает, что все нарушения устранены (Приложение № 1)

Прилагаем:

1. Копии Договора № 7/2017 от 23.06.2017.
2. Копия Акта от 27.09.2017 к договору № 7/2017 от 23.06.2017.
3. Копия Договора № 19/2017 от 29.06.2017.
4. Копия Акта о приемке выполненных работ от 11.08.2017.
5. Копия Договора № 20/2017 от 20.08.2017.
6. Акт о приемке выполненных работ от 30.08.2017.
7. Копия Договора № 33/16 от 25.11.2016.
8. Копия Акт о приемке выполненных работ от 16.12.2016.
9. Копия Акта о приемке выполненных работ от 26.01.2017.
10. Копия Акта проверки качества выполненных работ по огнезащите от 16.01.2017.
11. Копии Актов проверки объема и качества выполненных работ от 07.08.2017.

Директор

А.А.Митрофанов

**Информация об исполнении Предписания № 50/1/23 от 25.10.2016г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»**

№№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Административно-учебный корпус</b>				
1	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте.	(Основание: п.2,3,4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
2	Двери библиотеки архив, серверной, информатики, а также люки чердачного помещения выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее E1 60)	(Основание: ч. 3 ст.4, таблица 24 Федерального закона от 22 июня 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 4.12130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	01.04.2017	Выполнено Договор № 19/2017 от 29.06.2017; Акт о приемке выполненных работ от 11.08.2017; Договор № 20/2017 от 20.08.2017; Акт о приемке выполненных работ от 30.08.2017
3	В подсобных помещениях для хранения оборудования актового зала не установлена автоматическая пожарная сигнализация	(Основание: ст. 51, 52, 54, 83, 91, гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 Таблица 1, п. 4.2.; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А	01.04.2017	Выполнено

		(обязательное) п. 4.2.)		
4	В актовом зале деревянные конструкции сценической коробки (колосники, рабочие галереи и т.д.), горючие декорации, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале не обработаны огнезащитным составом с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и сроки ее действия	(Основание: п. 108 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)	01.04.2017	Выполнено Акт проверки качества выполненных работ по огнезащите от 16.01.2017
5	Эвакуационный выход из столовой закрыт на ключ	(Основание: п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)	01.04.2017	Выполнено
6	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, выполненные на основе фотолюминисцентных материалов, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, расположенные на путях эвакуации за спортивным залом с 1-го до 3-го этажа	(Основание: ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 № 113; п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»)		Выполнено
7	Пути эвакуации спортивного зала, а также 2-го этажа спортивного зала не обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара. Для отделки стены используется деревянная (горючая) обшивка	Основание: п.4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		Выполнено
8	На путях эвакуации через запасный выход спортивного зала используется деревянная пристройка, не обеспечивающая безопасную эвакуацию людей через эвакуационный выход	(Основание: п. 4.3.2 свода правил 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.25 СНиП 21-01-97, статья 12, 13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.04.2017	Выполнено

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
9	Все эвакуационные выходы из здания не обеспечены наружным освещением	(Основание: п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 7.3. СНиП 23-05-95)	01.04.2017	Выполнено
10	На первом этаже сняты предусмотренные проектной документацией двери коридоров (холла, фойе и т.д.), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(Основание: под. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 7.3. СНиП 23-05-95)	01.04.2017	Выполнено
11	Допускается устройство кладовых, подсобных помещений под лестничными маршами	(Основание: под. «к» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 7.3. СНиП 23-05-95)	01.04.2017	Выполнено
12	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установке и системы противопожарной защиты данного объекта	(Основание: п. 6201.04.2017 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;		Выполнено
13	Декларация пожарной безопасности не уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности	Основание: п.6 ст. 64, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2016	Выполнено
<b>Учебный корпус № 2</b>				
1	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте	(Основание: п.2,3,4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
2	Люки чердачного помещения выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 60)	Основание: ч. 3 ст.4 Таблица 24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	01.04.2017	Выполнено Договор № 20/2017 от 20.08.2017; Акт о приемке выполненных работ от 30.08.2017

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
3	Не предусмотрен 2-й эвакуационный выход	(Основание: п.2,3,4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; СНиП 21-01-97 и Сводом правил СП 1.13130.90 «Эвакуационные пути и выходы»)	01.04.2017	Выполнено
4	Не произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций крыши (стропила и обрешетки)	Основание: п. 6 ст. 524 Таблица 24, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; СНиП 21-01-97 и приложение к СНиП 21-01-97 МДС 21-98)	01.04.2017	Выполнено Акт о приемке выполненных работ от 26.01.2017, согласно договора № 1/2017 от 16.01.2017; Акт о приемке выполненных работ от 26.01.2017 согласно договору № 2/2017 от 16.01.2017
5	В кабинетах пожарные извещатели расположены менее 0,5 м до ближайших устройств, предметов (светильников, трубы, воздуховоды, оборудование и прочее), в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свода правил СП 5.13130-90 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	(Основание: п., 63, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 № 113; ст. 51, 52, 54, 83, 91, гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6. Свод правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» с изменениями № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274)	01.04.2017	Выполнено

6	Допускается устройство кладовых, подсобных помещений под лесничими маршами	(Основание: п., 63, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 7.3. СНиП 23-05-95)	01.04.2017	Выполнено
7	На первом этаже сняты предусмотренные проектной документацией двери коридоров (холла, фойе и т.д.), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(Основание: под. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 7.3. СНиП 23-05-95)	01.04.2017	Выполнено
8	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта	(Основание: под. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
9	Все эвакуационные выходы из здания не обеспечены наружным освещением	(Основание: п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 7.3. СНиП 23-05-95)	01.04.2017	Выполнено
<b>Сварочные мастерские и гараж</b>				
1	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте	(Основание: п.2,3,4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	Выполнено	Выполнено
2	На двери токарной мастерской отсутствуют приспособления для самозакрывания (доводчика), а также не имеют уплотнений в притворах	(Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)		Выполнено
3	Эвакуационный вход, расположенный на 2-м этаже закрыт на ключ	(Основание: п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением	01.04.2017	Выполнено

		Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)		
4	Не обеспечено содержание в исправном состоянии наружной стационарной пожарной лестницы	(Основание: пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 ГОСТ № 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания»; НПБ 245-2001; СНИП 21-01-97)	01.04.2017	Выполнено
5	В месте установки приемно-прибора установок пожарной автоматики (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	(Основание п. 64 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
6	Дверь от гаража в бытовые помещения выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 60)	(Основание ч.3 ст. 4 Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	01.04.2017	Выполнено Договор № 19/2017 от 29.06.2017; Акт о приемке выполненных работ от 11.08.2017;
7	На дверях помещения не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(Основание п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; глава 8 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2017	Выполнено
8	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного	(Основание п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением	01.04.2017	Выполнено

	объекта	Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)		
9	Все эвакуационные выходы из здания не обеспечены наружным освещением	(Основание п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 7.3. СНиП 23-05-95)	01.04.2017	Выполнено
10	На дверях помещений складского назначения, производственного назначения (тепловой узел, электрошитовая, аккумуляторная, мастерские, слесарные и т.д.) отсутствует их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(Основание п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
<b>Общезитие</b>				
1	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте	(Основание: п.2,3,4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
2	Не обеспечено ознакомление (под роспись) граждан, прибывающих для проживания с правилами пожарной безопасности	(Основание: п.89 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
3	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта	(Основание: п.62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено
4	На двери с 3-го по 2-й подъезд отсутствуют приспособления для самозакрывания (доводчика). А также не имеют уплотнений в притворах	(Основание ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»4 П. 4.2.7 сп 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено



5	Дверь подвала выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее E1 60)	(Основание ч.3 ст. 4 Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	01.04.2017	Выполнено Договор № 19/2017 от 29.06.2017; Акт о приемке выполненных работ от 11.08.2017; Договор № 20/2017 от 20.08.2017; Акт о приемке выполненных работ от 30.08.2017
6	В кабинетах дежурного поста пожарные извещатели расположены менее 0,5 м до ближайших устройств, предметов (светильников, трубы, воздуховоды, оборудование и прочее), в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свода правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	(Основание: п., 63, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 № 113; ст. 51, 52, 54, 83, 91, гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6. Свод правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» с изменениями № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274)	01.04.2017	Выполнено
7	В подвальном помещении не установлена автоматическая пожарная сигнализация	(Основание: ст. 51, 52, 54, 83, 91, гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6. Свод правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования! Приложение А (обязательное) п. 4.2.	01.04.2017	Выполнено Договор № 7/2017 от 23.06.2017 Акт выполненных работ
8	На дверях из поэтажных коридоров отсутствуют	(Основание ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от	01.04.2017	Выполнено

	приспособления для самозакрывания (доводчика). А также не имеют уплотнений в притворах	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4 П. 4.2.7 сп 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)		
9	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, выполненные на основе фотолюминисцентных материалов, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, расположенные в 4-м подъезде общежития	(Основание: ст. 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 № 113; п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»)	01.04.2017	Выполнено
10	Жилые помещения (комнаты) не оборудованы автоматическими оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями (датчиками)	(Основание: табл. 1 п. 6.1. прим**НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АУПС»)	01.04.2017	Выполнено Договор № 33/16 от 25.11.2016; Акт о приемке выполненных работ от 16.12.2016г.
11	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта	(Основание: пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.04.2017	Выполнено