



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Сахалинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района**

(наименование органа государственного надзора)

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)2-24-58, E-mail:  
tond.okha@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50/1/23

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  
«Сахалинский индустриальный техникум» (далее - ГБПОУ «СИТ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору Варлашина Максима Алексеевича

Территориальный отдел надзорной дея- № 50  
тельности Охинского района УНДПР  
(наименование органа ГТИН)

от « 19 » октября 2016 года, и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.  
« 25 » октября 2016 г. по 18 ч 00 мин. « 25 » октября 2016 г.

**проведена плановая выездная проверка**

Главным государственным инспектором Охинского района по пожарному надзору  
майором внутренней службы Варлашиным Максимом Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

В помещениях, зданиях и территории государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум», расположенных по ад-  
ресу: Сахалинская область, ул. Советская, д. 58, 61

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. директора ГБПОУ «СИТ» Анисовой Зинаидой Петровной; заместителем дирек-  
тора по административно-хозяйственной работе ГБПОУ «СИТ» Доценко Анатоли-  
ем Семеновичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Административно-учебный корпус:</b>				
01	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте.	(Основание: п. 2, 3, 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.04.2017 г.	
02	Двери библиотеки, архива, серверной, информатики а также люки чердачного помещения выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 60).	(Основание: ч.3 ст. 4, Таблица 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	01.04.2017 г.	
03	В подсобных помещениях для хранения оборудования актового зала не установлена автоматическая пожарная сигнализация.	(Основание: ст. 51, 52, 54, 83, 91. гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03	01.04.2017 г.	

		таблица 1, п.4.2; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А (обязательное) п. 4.2)		
04	В актовом зале деревянные конструкции сценической коробки (колосники, рабочие галереи и т.д.), горючие декорации, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительном зале не обработаны огнезащитным составом с составление соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её действия.	(Основание: п. 108 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.04.2017 г.	
05	Эвакуационный выход из столовой закрыт на ключ.	(Основание: п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);	01.04.2017 г.	
06	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, выполненные на основе фотолюминесцентных материалов в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, расположенные на путях эвакуации за спортивным залом с 1-го до 3-го этажа.	(Основание: ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 года № 113; п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности	01.04.2017 г.	

		и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»);		
07	Пути эвакуации спортивного зала, а также 2-го этажа спортивного зала не обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае возникновения пожара. Для отделки стены используется деревянная (горючая) обшивка.	(Основание: п.4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: таб. 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 6.25* СНиП 21-01-97*);	01.04.2017 г.	
08	На путях эвакуации через запасный выход спортивного зала используется деревянная пристройка, не обеспечивающая безопасную эвакуацию людей через эвакуационный выход.	(Основание: п.4.3.2 свода правил 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.25 СНиП 21-01-97, статья 12, 13 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.04.2017 г.	
09	Все эвакуационные выходы из здания не обеспечены наружным освещением.	(Основание: п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.3 СНиП 23-05-95);	01.04.2017 г.	
10	На первом этаже сняты предусмотренные проектной документацией двери коридоров (холла, фойе и т.д.), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	(Основание: под. «б» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от	01.04.2017 г.	

		25.04.2012 г. № 390; п. 7.3 СНИП 23-05-95);		
11	Допускается устройство кладовых, подсобных помещений под лестничными маршами.	(Основание: под. «к» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.3 СНИП 23-05-95);	01.04.2017 г.	
12	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта.	(Основание: пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.04.2017 г.	
13.	1. Декларация пожарной безопасности не уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	(Основание: п. 6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.11.2016 г.	
<b>Учебный корпус № 2:</b>				
01	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте.	(Основание: п. 2, 3, 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.04.2017 г.	
02	Люки чердачного помещения выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 60).	(Основание: ч.3 ст. 4, Таблица 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	01.04.2017 г.	

		планировочным и конструктивным решениям»);		
03	Не предусмотрен 2-й эвакуационный выход.	(Основание: п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; СНиП 21-01-97 и Сводом правил СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.04.2017 г.	
04	Не произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций крыши (стропила и обрешетка).	(Основание: п. 6 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; СНиП 21-01-97 и приложение к СНиП 21-01-97 МДС 21-98);	01.04.2017 г.	
05	В кабинетах пожарные извещатели расположены менее 0,5 м до ближайших устройств, предметов (светильников, трубы, воздуховоды, оборудование и прочее), в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и свода правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	(Основание: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113; ст. 51, 52, 54, 83, 91, гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-	01.04.2017 г.	

		жарной безопасности»; п. 13.3.6 Свод правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» с изменениями № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274);		
06	Допускается устройство кладовых, подсобных помещений под лестничными маршами.	(Основание: под. «к» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.3 СНИП 23-05-95).	01.04.2017 г.	
07	На первом этаже сняты предусмотренные проектной документацией двери коридоров (холла, фойе и т.д.), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	(Основание: под. «б» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.3 СНИП 23-05-95);	01.04.2017 г.	
08	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта.	(Основание: пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.04.2017 г.	
09	Все эвакуационные выходы из здания не обеспечены наружным освещением.	(Основание: п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.3 СНИП 23-05-95);	01.04.2017 г.	
<b>Сварочные мастерские и гараж:</b>				
01	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте.	(Основание: п. 2, 3, 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержден-	01.04.2017 г.	

		ных Постановлении- ем Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);		
02	На двери токарной мастерской отсутствуют приспособления для самозакрывания (доводчика), а также не имеют уплотнений в притворах.	(Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);	01.04.2017 г.	
03	Эвакуационный выход расположенный в на 2-ом этаже закрыт на ключ.	(Основание: п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);	01.04.2017 г.	
04	Не обеспечено содержание в исправном состоянии наружной стационарной пожарной лестницы.	(Основание: пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»); НПБ 245-2001; СНИП 21-01-97);	01.04.2017 г.	
05	В месте установки приемно-	(Основание: п. 64	01.04.2017 г.	



	контрольного прибора установок пожарной автоматики (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);		
06	Дверь от гаража в бытовые помещения выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 60).	(Основание: ч.3 ст. 4, Таблица 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	01.04.2017 г.	
07	На дверях помещения, не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	(Основание: пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; глава 8 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.04.2017 г.	
08	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта.	(Основание: пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.04.2017 г.	
09	Все эвакуационные выходы из здания не обеспечены наружным освещением.	(Основание: п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	01.04.2017 г.	

		ных постановлений Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 7.3 СНиП 23-05-95);		
10	На дверях помещений складского назначения, производственного назначения (тепловой узел, электрошитовая, аккумуляторная, мастерские, слесарные и т.д.) отсутствует их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);	01.04.2017 г.	
<b>Общезнание:</b>				
01	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для данного объекта защиты. Не расположена на видном месте.	(Основание: п. 2, 3, 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.04.2017 г.	
02	Не обеспечено ознакомление (под роспись) граждан, прибывающих для проживания с правилами пожарной безопасности.	(Основание: п. 89 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390);	01.04.2017 г.	
03	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта.	(Основание: п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.04.2017 г.	
04	На двери с 3-го во 2-й подъезд отсутствуют приспособления для самозакрывания (доводчика), а также не имеют уплотнений в притворах.	(Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 62	01.04.2017 г.	

		Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);		
05	Дверь подвала выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости. Не выделены противопожарными перегородками (преградами) не ниже 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 60).	(Основание: ч.3 ст. 4, Таблица 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);	01.04.2017 г.	
06	В кабинетах дежурного поста пожарные извещатели расположены менее 0,5 м до ближайших устройств, предметов (светильников, трубы, воздуховоды, оборудование и прочее), в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Свода правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	(Основание: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113; ст. 51, 52, 54, 83, 91, гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 Свод правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» с измене-	01.04.2017 г.	

		ниями № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274);		
07	В подвальном помещении не установлена автоматическая пожарная сигнализация.	(Основание: ст. 51, 52, 54, 83, 91, гл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 таблица 1, п.4.2; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А (обязательное) п. 4.2)	01.04.2017 г.	
08	На дверях из поэтажных коридоров отсутствуют приспособления для самозакрывания (доводчика), а также не имеют уплотнений в притворах.	(Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);	01.04.2017 г.	
09	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, выполненные на основе фотолуминесцентных материалов в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, расположенные в 4-	(Основание: ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №- 123-ФЗ «Технический рег-	01.04.2017 г.	

	ом подъезде общежития.	ламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 года № 113; п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»);		
10	Жилые помещения (комнаты) не оборудованы автоматическими оптоэлектронными дымовыми пожарными извещателями (датчиками).	(Основание: табл. 1, п. 6.1 прим ** НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АУПС»).	01.04.2017 г.	
11.	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты данного объекта.	(Основание: пункт 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.04.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответ-

ствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В случае невыполнения предложенных мероприятий в указанный срок, будет рассматриваться вопрос о приостановлении деятельности (эксплуатации) объектов и привлечения ответственных лиц к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ и ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2016 г.  
(квартал, месяц).


Главный государственный инспектор Охинского района по  
пожарному надзору Варлашин Максим Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)  
  
М.Л.П.\*

«25» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

и.о. директора ГБПОУ «СИТ»  
Анисова Зинаида Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

«27» октября 2016 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.