



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

**Государственного бюджетного профессионального учреждения
«Сахалинский индустриальный техникум»**

**Административно-учебный корпус
(объект социальной инфраструктуры)**

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»**
- 1.2. Адрес объекта: **Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская 58**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2438,8 кв. м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 37 209 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2014 (фасад здания)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального 2025
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ СИТ)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Сахалинской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 693000, г.Ю-Сахалинск, ул. Ленина 156

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 75, вместимость, пропускная способность 100
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 990 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: <i>(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)</i>	ВДН
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О,С,)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О,С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О,С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О,С,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О,С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О,С)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: основные структурнофункциональные зоны временно недоступны.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР. Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с Министерством образования Сахалинской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.4. Информация размещена (обновлена) на сайте ГБПОУ СИТ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 2 от "02" Октября 2022 г.
2. Результаты обследования объекта: Приложение № 1 от «02» Октября 2015 г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

Основные структурно-функциональные зоны и элементы объектов социальной инфраструктуры

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1. Вход (входы) на территорию	
		1.2. Путь (пути) движения на территории	
		1.3. Лестница (наружная)	
		1.4. Пандус (наружный)	
		1.5. Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1. Лестница (наружная)	
		2.2. Пандус (наружный)	
		2.3. Входная площадка (перед дверью)	
		2.4. Дверь (входная)	
		2.5. Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	
		3.2. Лестница (внутри здания)	
		3.3. Пандус (внутри здания)	
		3.4. Лифт пассажирский (или подъемник)	
		3.5. Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I - зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)	4.1. кабинетная форма обслуживания
			4.2. зальная форма обслуживания
			4.3. прилавочная форма обслуживания
			4.4. форма обслуживания с перемещением по маршруту
			4.5. кабина индивидуального обслуживания
		Вариант II - места приложения труда	
		Вариант III - жилые помещения	
5	Санитарно-гигиенические помещения	5.1. Туалетная комната	
		5.2. Душевая/ванная комната	
		5.3. Бытовая комната (гардеробная)	
6	Система информации на объекте	6.1. Визуальные средства	
		6.2. Акустические средства	
		6.3. Тактильные средства	



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности № 1
объекта Государственного бюджетного профессионального учреждения
«Сахалинский индустриальный техникум»
Административно-учебный корпус

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»

1.2. Адрес объекта : Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская 58

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2438,8 кв. м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 37 209 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1971,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального 2025.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ СИТ).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : воспитательные функции.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 990 м;

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; нет

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути; есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: (указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С,)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С, Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С,)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: основные структурнофункциональные зоны временно недоступны.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП. Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г.
в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) неудовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии нет

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

да согласование работ с отделом архитектуры и строительства

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется ;
4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на 8 л.
2. Входа (входов) в здание на 7 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 8 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 6 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.

Председатель комиссии Заместитель директора по АХР Митрофанов А.А.
(Должность, ФИО)


(Подпись)


Члены комиссии: Заместитель директора по УПР Радченко Н.В.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

Заместитель директора по СВиВР Безезовская Н.Г.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

Заведующий учебной части Дубкова О.Н.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

Специалист по охране труда Ночкина Е.В.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»

Административно-учебный корпус 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию	ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1. СП 136.13330.2012	есть	-	-	Размер калитки менее 0,9 м.	Не соответствует	К

1.2	Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН,	не допускается применять на путях движения МГН	п. 4.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	есть	-	Калитка (ворота) на навесных петлях - решетчатые , турникеты и другие устройства отсутствуют	Соответствует	К,О,С
1.2	Путь (пути) движения на территории							
1.2.1	Маршрут движения	Покрытие ровное, без зазоров, предотвращающий скольжение	п. 4.1.11 СП 59.13330.2012, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	есть	-	Имеются неровности, разрушение бетонного покрытия	Не соответствует	К,О,С
1.2.2	Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами	не более 0,01 м	п. 4.1.11 СП 59.13330.2012, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	есть	-	Толщина швов между плитами частично более 0,01 м.	Не соответствует	К,О,С
1.2.3	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	Ширина пути движения более 2,0 м.	Соответствует	К
1.2.4	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	Продольный уклон путей движения не более 5%	Соответствует	К

1.2.5	Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть	не более 0,015 м	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012, п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Соответствует	К,О	
1.2.6	Система средств информационно й поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Система средств информационной поддержки отсутствует	К,О,С,Г, У	
1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 4.3.1 СП 59.13330.2012, п. 5.3.1 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Имеются скамейки	К,О	
1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - навесом; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2016, п. 5.12 СП 136.13330.2012	есть	-	-	Скамейки не соответствуют (отсутствует: опора для спины, подлокотник). Место для кресел-колясок - отсутствует.	К,О	
1.3	Лестница (наружная) <i>Описывается лестница, которая располагается на прилегающей территории (не на входной группе). Если лестница отсутствует – необходимо пункты 1.3.1 – 1.3.7 удалить, оставив п. 1.3. Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3</i>								
1.3	Лестница (наружная)			есть	-	-	Лестница на прилегающей территории имеется	К,О,С	
1.3.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Высота поручня должна быть в пределах 0,85-0,95 м	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	Поручни отсутствуют	О,С	
1.3.2	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина лестничного марша более 3 м.	О,С,У	

1.3.3	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина проступи лестниц, более 0,60 м.	Не соответствует	О,С
1.3.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть	-	-	Высота подступенка более 0,17 м.	Не соответствует	О,С
1.3.5	Форма и размеры ступеней	одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Разные размеры ширины проступи и высоты подъема ступеней.	Не соответствует	О,С
1.3.6	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	есть	-	-	Бетонное покрытие	Соответствует	О,С,У
1.3.7	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Отсутствуют контрастные полосы	Не соответствует	О,С
1.3.8	Предупреждающие тактильные контрастные указатели перед внешней лестницей		п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Предупреждающие тактильные контрастные указатели отсутствуют	Не соответствует	О,С

Пандус (наружный) Описывается пандус, который располагается на прилегающей территории (не на входной группе). Если пандус отсутствует – необходимо пункты 1.4.1 – 1.4.7 удалить, оставив п. 1.4. Если пандус имеется – необходимо удалить п. 1.4									
1.4	Пандус (наружный)	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	Пандус на территории отсутствует.	Не соответствует	О,К	
1.4.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О	
1.4.2	Поручни пандуса	- оборудованы с обеих сторон; - непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О	
1.4.3	Расстояние между поручнями пандуса	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К	
1.4.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса	не более 1:20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О	
1.4.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О	

1.4.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 x 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К
1.4.7	Поверхность пандуса	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О,С
1.5	Автостоянка и парковка								
1.5.1	На автостоянках и парковках следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для автотранспорта инвалидов, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на коляске	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Асфальтовое покрытие	Соответствует	К,О,С,У
1.5.2	Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52289 ГОСТ 12.4.026	есть	-	-	Отсутствует знак на вертикальной поверхности (стене, столбе)	Не соответствует	К,О,С,Г, У

1.5.3	Размер доступного парковочного места для автотранспорта инвалидов на коляске	6,0 x 3,6 м	п. 4.2.4 СП 59.13330.2012, п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	Размер соответствует	Соответствует	К
1.5.4	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов	не далее 50 м от входов в общественные здания инвалидов	п. 4.2.2 СП 59.13330.2012, п. 5.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов соответствует	Соответствует	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Расширить проем калитки.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Благоустройство территории (укладка асфальта-бетонного покрытия). Обустройство места отдыха.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Реконструкция наружной лестницы входной группы	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Установка пандуса (входная группа)	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Установить информационный знак на вертикальной поверхности «места для инвалидов»	Частичный ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к Акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> Акту обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К, О, С)			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

1. Результаты обследования:

2. Входная группа

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»

Административно-учебный корпус 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Лестница (наружная) <i>Если лестница отсутствует – необходимо указать 2.1.1 – 2.1.1.10 удавить, оставив п. 2.1</i> <i>Если лестница оборудована – необходимо указать п. 1.3</i>								
2.1	Лестница (наружная)	Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м.	-	Есть	-	-	Ширина лестничных маршей более 1,35 м.	Соответствует	О,С
2.1.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.		п. 5.1.2 СП 59.13330.201 2, п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	Поручни на лестнице отсутствуют	Не соответствует	О,С
2.1.2	Высота поручней лестницы	0,9 м	п. 5.1.2 СП 59.13330.201 2, п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С

2.1.3	Лестничный поручень	имеет участок, выходящий за пределы длины лестничного марша вверх как минимум на 0,3 м и вниз как минимум на 0,3 м.	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.3 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
2.1.4	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть	-	-	Ширина лестничных маршей более 1,35 м.	Соответствует	О
2.1.5	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть	-	-	Более 0,4 м.	Не соответствует	О,С
2.1.6	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть	-	-	Высота подступенка 0,16-0,18м	Не соответствует	О,С
2.1.7	Форма и размеры ступеней.	Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть	-	-	Размеры ширины проступи и высоты подъема ступеней разные.	Не соответствует	О,С
2.1.8	Поверхность ступеней	Имеет антискользкое покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Есть	-	-	Бетонное покрытие	Соответствует	О,С,У

2.1.9	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
2.1.10	Предупреждающие тактильные контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
2.1.11	Лестница	продублирована пандусом или подъемным устройством	п.4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
2.2	Пандус (наружный) Если пандус отсутствует – необходимо пункты 2.2.1 – 2.2.7 удалить, оставив п. 2.2. Если пандус имеется – необходимо удалить п. 2.2.							
2.2	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	Пандус на территории отсутствует.	Не соответствует	К, О, С
2.2.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15, 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016, ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15, п. 5.1.2 СП 59.13330.2012,	Нет	-	-	Не соответствует	К,О

2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К
2.2.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса.	- не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 6.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 x 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К
2.2.7	Поверхность пандуса.	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О,С
2.2.8	Применение аппарелей	не допускается на объекте.	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	К,О

2.3	Входная площадка (перед дверью)							
2.3.1	Входная площадка при входах, доступных МГН,	имеет навес, водоотвод	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	-	Входная площадка соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С, Г,У
2.3.2	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	-	Поверхность входной площадки соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С,
2.3.3	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 м x 2,2 м; - без пандуса не менее 1,4 м x 2,0 м или 1,5 м x 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	-	без пандуса более 1,4 м x 2,0 м или 1,5 м x 1,85 м.	Соответствует	К,О
2.4	Дверь (входная)							
2.4.1	Входные двери	автоматические, ручные или механические, с хорошо опознаваемые и имеют символ, указывающий на их доступность	п. 5.1.6 СП 59.13330.2012, п. 6.1.7 СП 59.13330.2016	Есть	-	Входные двери ручные Не имеют символ	Не соответствует	К,О,С,Г, У
2.4.2	Ширина входной двери	не менее 0,9 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть	-	Ширина входной двери (двухстворчатая) более 0,9 м	Соответствует	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0, 014 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	есть	-	Порог более 0.014	Не соответствует	К,С

2.5	Тамбур													
2.5.1	Поверхность покрытий тамбура	твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	-	-	Поверхность покрытия пола в тамбуре твердое, скользкое (напольная плитка)	Не соответствует	К,О,С,,У					
2.5.2	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. При глубине тамбура от 1,5 м до 1,8 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,0 м	наличие.	п. 6.1.8 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Тамбур при прямом движении и одностороннем открывании дверей размеры более установленных норм	Соответствует	К					

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Реконструкция лестницы с установкой поручня	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Ремонт крыльца с установкой пандуса	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Замена входных дверей	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Замена напольной плитки	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне			
Привести в соответствие нормативным требованиям.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к Акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к Акту обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С)			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития, глухие.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»
Административно-учебный корпус 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствующими нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м.	п. 5.2.1. СП 59.13330.2012,	Есть	-	-	Более 2 м	Соответствует	К,С
3.2	Лестница (внутри здания)	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	п. 5.2.10 СП 59.13330.2012	Есть	-	-	менее 1,2 м	Не соответствует	К, О

						Есть	-			Горизонтальные части поручня менее 0.05 м	Не соответствует	К, О, С
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение												
3.3	Пандус (внутри здания)	Длина всего пандуса не должна превышать 3600 см, Угол наклона пандуса должен быть в пределах до 8 градусов				Нет	-			Пандус отсутствует, длина лестничного марша 4 м., угол марша лестницы более 40 градусов.	Не соответствует	К, О, С
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).				Нет	-			отсутствует	Не соответствует	К

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	5.2.23 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.	п. 5.2.23 СП 59.13330.2012	есть	-	-	Пути эвакуации не оборудованы для инвалидов	Не соответствует	К, О, С
3.5	5.2.25 Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна быть не менее 1,2м	п. 5.2.25 59.13330.2012	есть	-	-	1.2 м	Соответствует	К, О, С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3	Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	Установка лифта	Требуется техническое решение. Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к Акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к Акту обследования
		N на плане	N фото	
I	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ВНД (К, О, С)			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Требуется технические решения. Доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития, глухие.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "01" Октября 2022 г. № 2

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»

Административно-учебный корпус 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				№ на плане	есть/нет	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)								
4.1.1	При описании данной функциональной зоны необходимо указывать наименования кабинетов.								
4.1.2	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.3 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У

4.1.3	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема – 1,26 м, Ширина двери менее 0,9 м	Не соответствует	К
4.1.4	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Высота дверного порога более 0,014 м.	Не соответствует	К,О,С
4.1.5	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.6	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.7	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах, колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К

4.1.8 Кабинет № 4 (Информатика и ИК, информационных технологий)

4.1.9	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Нет	Не соответствует К,О,С,Г,У
4.1.10	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.26 м	Соответствует К
4.1.11	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,070 м	Не соответствует К,О,С
4.1.12	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую приложения излишних усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует К,О
4.1.13	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2 м	Не соответствует К

<p>4.1.14</p> <p>Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.</p>	<p>наличие.</p>	<p>п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016</p>	<p>Нет</p>	<p>-</p>	<p>Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м</p>	<p>Не соответствует К</p>
<p>4.1.15 Кабинет № 5 (Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации вычислительной техники)</p>						
<p>4.1.15</p> <p>В зоне обслуживания посетителей</p>	<p>предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.</p>	<p>Наличие.</p>	<p>п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016</p>	<p>есть</p>	<p>Нет</p>	<p>Не соответствует К,О,С,Г,У</p>
<p>4.1.16</p>	<p>Ширина дверного проема</p>	<p>не менее 0,9 м</p>	<p>п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016</p>	<p>есть</p>	<p>Ширина дверного проема _ 1,26 м</p>	<p>Соответствует К</p>
<p>4.1.17</p>	<p>Высота дверного порога</p>	<p>не более 0,014 м</p>	<p>-</p>	<p>есть</p>	<p>Высота дверного порога более 0,070 м</p>	<p>Не соответствует К,О,С</p>

4.1.19	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Соответствует	К,О
4.1.20	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2 м.	Не соответствует К
4.1.21	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует К
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-	Информация (способ ее подачи) не приспособлен а для инвалидов	К,О,С,У, Г
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-	Прилавочная форма обслуживания не представлена в учреждении.	Не соответствует К
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	Нет	-	-	Форма обслуживания с перемещением по маршруту не представлена в учреждении.	Не соответствует К,О,С,Г, У

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	Нет	-	-	Кабина индивидуального обслуживания отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г, У
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.								
4.6.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	наличие.	Ст. 15 Федерально го закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Нет	-	-	Имеется	Соответствует	К,О,С,Г, У
4.6.2	Организация инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов	Наличие.	п. 3 приказа Министерст ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	Нет	-	X	Отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г, У

4.6.3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Наличие.	п. 5 приказа Министрства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	Нет	X	Отсутствует	Не соответствует Г
-------	--	----------	--	-----	---	-------------	--------------------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Замена дверей. Предусмотреть места для инвалидов из расчета не менее 5% с необходимым оборудованием.	Требуется индивидуальное решение с ТСР. Капитальный ремонт.
4.2	Зальная форма обслуживания	Установка необходимого оборудования	Требуется индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания		Текущий ремонт
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.		Обучение педагогических работников
ОБЩИЕ требования к зоне			
Привести в соответствие нормативным требованиям.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД К,О	-	-	Требуется индивидуальное решение с ТСР. Капитальный ремонт.

Комментарий к заключению: кабинетная форма обслуживания доступна условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "01" Октября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»
Административно-учебный корпус 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012	Есть			Ширина дверного проема менее 0,9 м	Не соответствует	К
5.1.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть			Высота дверного порога более 0,014 м	Не соответствует	К,О

5.1.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую приложения слишком больших усилий	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть	-	-	Соответствует	К, О
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	универсальной кабины не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. Размеры доступной кабины в общей уборной не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Есть	-	-	Размеры доступной кабины не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м	Не соответствует К,О
5.1.5	В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	Размеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2 не менее 0,75 м шириной не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Длина менее 0,75 м Ширина менее 0,8 м	Не соответствует К,О
5.1.6	В кабине рядом с унитазом предусмотрены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует К,О

5.1.7	В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски	диаметром не менее 1,4 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Диаметр менее 1,4м	Не соответствует	К
5.1.8	У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными)	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О
5.1.9	У раковины установлены поручни	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	О

5.1.10	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин должны быть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м	У дверей доступных санитарно-гигиенических помещений предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	Наличие.	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Нет	-	Отсутствуют, нет информации о помещении, в т.ч. с дублированием рельефными знаками	Не соответствует	К,О,С
5.1.11	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины	оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012, п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната.	Установка необходимого оборудования, расширение дверного проема, замена половой плитки и кафеля, информационные специальные знаки (в том числе рельефные)	Требуется индивидуальное решение с ТСР. Капитальный ремонт.
ОБЩИЕ требования к зоне			
Привести в соответствие нормативным требованиям.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к Акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к Акту обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С)			Требуется индивидуальное решение с ТСР. Капитальный ремонт.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития. с нарушением зрения.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "01" Октября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»

Административно-учебный корпус 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	ФОТО		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.20 12 ГОСТ Р 52872-2012.	Есть	-	-	По телефону	Соответствует	

В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.

6.1.2	Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012, п. 6.5.2 СП 59.13330.2012	Нет	-	Отсутствует указатели направления движения	Не соответствует	К,О,С,Г, У
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	- Визуальная информация на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. - Отсутствие бликования, слепящего освещения. - Информация выполнена крупным шрифтом на контрастном фоне.	пункты 6.5.4, 6.5.6, 8.3.3 СП 59.13330.2016 п. 6.2, 6.8, 6.9, ГОСТ Р 51671-2015	Нет	-	Отсутствуют визуальные средства информации. (информационные стенды)	Не соответствует	К,О,С,Г, У
6.1.4	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения используются рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	- перед входом в здание указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, указанием номера назначения помещения.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Нет	-	Отсутствует	Не соответствует	С

Поручни, стойки и другие опорные устройства	Наличие.	п. 10.2.11 СП 136.13330.2012	Есть	-	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Соответствует С
6.1.5	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Наличие.	Есть	-	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Соответствует С
6.1.6	Доступные для инвалидов элементы здания и территории	идентифицированы символами доступности.	Нет	-	Отсутствует	Не соответствует К,О,С,Г

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.	Установить информацию об оси с рельефным изображением на входе, установить информационные таблички о путях передвижения	Требуется индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к Акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к Акту обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: системы информации на объекте доступны условно для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха; доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.