



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ СИТ
Д.В. Чан
2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2

Государственного бюджетного профессионального учреждения
«Сахалинский индустриальный техникум»

Учебный корпус № 2
(объект социальной инфраструктуры)

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»**
- 1.2. Адрес объекта: **Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская 58**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1437,5 кв. м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 37 209 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2019 (ремонт кровли)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального 2025
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ СИТ)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство образования Сахалинской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **693000, г.Ю-Сахалинск, ул. Ленина 156**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети, взрослые трудоспособного возраста**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **нет**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 300, вместимость, пропускная способность 375
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 990 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : **нет**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нерегулируемые**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: <i>(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается))</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С,)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: временно не доступно, требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ 2025 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации ДЧ-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается **нет**

4.4. Информация размещена (обновлена) на сайте ГБПОУ СИТ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 2 от "02" Октября 2022 г.
2. Результаты обследования объекта: Приложение № 1 от «02» Октября 2015 г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

Основные структурно-функциональные зоны и элементы объектов социальной инфраструктуры

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1. Вход (входы) на территорию	
		1.2. Путь (пути) движения на территории	
		1.3. Лестница (наружная)	
		1.4. Пандус (наружный)	
		1.5. Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1. Лестница (наружная)	
		2.2. Пандус (наружный)	
		2.3. Входная площадка (перед дверью)	
		2.4. Дверь (входная)	
		2.5. Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	
		3.2. Лестница (внутри здания)	
		3.3. Пандус (внутри здания)	
		3.4. Лифт пассажирский (или подъемник)	
		3.5. Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I - зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)	4.1. кабинетная форма обслуживания
			4.2. зальная форма обслуживания
			4.3. прилавочная форма обслуживания
			4.4. форма обслуживания с перемещением по маршруту
			4.5. кабина индивидуального обслуживания
		Вариант II - места приложения труда	
		Вариант III - жилые помещения	
5	Санитарно-гигиенические помещения	5.1. Туалетная комната	
		5.2. Душевая/ванная комната	
		5.3. Бытовая комната (гардеробная)	
6	Система информации на объекте	6.1. Визуальные средства	
		6.2. Акустические средства	
		6.3. Тактильные средства	



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности № 2
объекта Государственного бюджетного профессионального учреждения
«Сахалинский индустриальный техникум»
Учебный корпус № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»

1.2. Адрес объекта : Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская 58

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1437,5 кв. м;

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 37 209 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1971,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального 2025.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ СИТ).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : воспитательные функции.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 990 м;

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; нет

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: <i>(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"</i> <i>(описание прилагается)</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, О, С,)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С, Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С,)		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВНД, технические решения невозможны. Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г.
в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) неудовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

да _____ согласование работ с отделом архитектуры и строительства _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ не требуется _____;

4.4.6. другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на 8 л.
2. Входа (входов) в здание на 7 л.
3. Путей движения в здании на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 22 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 6 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 4 л.


Председатель комиссии Заместитель директора по АХР Митрофанов А.А.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

Члены комиссии: Заместитель директора по УПР Радченко Н.В.
(Должность, ФИО)


(Подпись)


Заместитель директора по СВиВР Безезовская Н.Г.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

Заведующий учебной части Дубкова О.Н.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

Специалист по охране труда Ночкина Е.В.
(Должность, ФИО)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»
Учебный корпус № 2 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию	ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1. СП 136.13330.2012	есть	-	-	Размер калитки менее 0.9 м.	Не соответствует	К

1.2	Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН,	не допускается применять на путях движения МГН	п. 4.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Калитка (ворота) на навесных петлях - решетчатые , турникеты и другие устройства- отсутствуют	Соответствует	К,О,С
1.2	Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Маршрут движения	Покрытие ровное, без зазоров, предотвращающий скольжение	п. 4.1.11 СП 59.13330.2012, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Имеются неровности, разрушение бетонного покрытия	Не соответствует	К,О,С,
1.2.2	Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами	не более 0,01 м	п. 4.1.11 СП 59.13330.2012, п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Толщина швов между плитами частично более 0,01 м.	Не соответствует	К,О,С,
1.2.3	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п.5.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина пути движения более 2,0 м.	Соответствует	К
1.2.4	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п.5.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	не более 5%	Соответствует	К

1.2.5	Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть	не более 0,015 м	п. 4.1.8 СП 59.13330.2012, п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-	Соответствует	К,О
1.2.6	Система средств информационной поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Система средств информационной поддержки отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г,У
1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 4.3.1 СП 59.13330.2012, п. 5.3.1 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Имеются скамейки	Соответствует	К,О
1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - навесом; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2016, п. 5.12 СП 136.13330.2012	есть	-	-	Скамейки не соответствуют (отсутствует: опора для спины, подлокотник). Место для кресел-колясок - отсутствует.	Не соответствует	К,О
1.3	<p>Лестница (наружная) <i>Описывается лестница, которая располагается на прилегающей территории (не на входной группе).</i> <i>Если лестница отсутствует – необходимо пункты 1.3.1 – 1.3.7 удалить, оставив п. 1.3.</i> <i>Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3</i></p>								
1.3	Лестница (наружная)			есть	-	-		Не соответствует	К,О,С
1.3.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Высота поручня должна быть в пределах 0,85-0,95 м	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	нет	-	-	Отсутствуют поручни лестниц с обеих сторон	Не соответствует	О,С
1.3.2	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина лестничного марша более 3 м.	Соответствует	О,С,Г,

1.3.3	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина проступи лестниц, более 0,60 м.	Не соответствует	О,С
1.3.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Высота подступенка более 0,17 м.	Не соответствует	О,С
1.3.5	Форма и размеры ступеней	одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Разные размеры ширины проступи и высоты подъема ступеней.	Не соответствует	О,С
1.3.6	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	есть	-	-	Бетонное покрытие	Соответствует	О,С,Г,У
1.3.7	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Отсутствуют контрастные полосы	Не соответствует	С
1.3.8	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели отсутствуют	Не соответствует	С

1.4	Пандус (наружный) <i>Описывается пандус, который располагается на прилегающей территории (не на входной группе).</i> <i>Если пандус отсутствует – необходимо пункты 1.4.1 – 1.4.7 удалить, оставив п. 1.4.</i> <i>Если пандус имеется – необходимо удалить п. 1.4</i>								
1.4	Пандус (наружный)	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Пандус на территории отсутствует.	Не соответствует	О,К
1.4.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.2	Поручни пандуса	- оборудованы с обеих сторон; - непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.3	Расстояние между поручнями пандуса	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
1.4.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса	не более 1:20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О
1.4.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О

1.4.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 x 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К
1.4.7	Поверхность пандуса	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О,С
1.5	Автостоянка и парковка								
1.5.1	На автостоянках и парковках следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для автотранспорта инвалида, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на коляске	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Асфальтовое покрытие	Соответствует	К,О,С,Г,У
1.5.2	Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52289 ГОСТ 12.4.026	есть			Отсутствует знак на вертикальной поверхности (стене, столбе)	Не соответствует	К,О,С,Г,У

1.5.3	Размер доступного парковочного места для автотранспорта инвалида на коляске	6,0 x 3,6 м	п. 4.2.4 СП 59.13330.2012, п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Размер соответствует	Соответствует	К
1.5.4	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов	не далее 50 м от входов в общественные здания	п. 4.2.2 СП 59.13330.2012, п. 5.2.2 СП 59.13330.2016	есть			Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов более 50 м от входов в общественные здания	Не соответствует	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Расширить проем калитки.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Благоустройство территории (укладка асфальта-бетонного покрытия). Обустройство места отдыха.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Реконструкция наружной лестницы входной группы	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Установка пандуса (входная группа)	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Установить информационный знак на вертикальной поверхности «места для инвалидов»	Частичный ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (согласно акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) согласно акту обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К, О, С)			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно для инвалидов с нарушение слуха, с нарушение умственного развития.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

2. Входная группа

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»

Учебный корпус № « 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Лестница (наружная) <i>Если лестница отсутствует – необходимо пункты 2.1.1 – 2.1.10 удалить, оставив п. 2.1</i> <i>Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3</i>								
2.1	Лестница (наружная)		-	есть	-	-		Не соответствует	
2.1.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99	нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
2.1.2	Высота поручней лестницы	0,9 м	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99	нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С

2.1.3	Лестничный поручень	имеет участок, выходящий за пределы длины лестничного марша вверх как минимум на 0,3 м и внизу как минимум на 0,3 м.	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.3 ГОСТ 51261-99	нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
2.1.4	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина лестничного марша более 1,35 м	Соответствует	О,С
2.1.5	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	0,4 м.	Соответствует	О,С
2.1.6	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Высота подступенка 0,12м.	Соответствует	О,С
2.1.7	Форма и размеры ступеней.	Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Размеры ширины проступи и высоты подъема ступеней разные.	Не соответствует	О,С
2.1.8	Поверхность ступеней	Имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	есть	-	-	Бетонное покрытие	Соответствует	О,С,Г,У

2.1.9	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствуют контрастные полосы	Не соответствует	С,О
2.1.10	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	С,К
2.1.11	Лестница	продублирована пандусом или подъемным устройством	п.4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
2.2	Пандус (наружный) 2.2 Если пандус отсутствует – необходимо пункты 2.2.1 – 2.2.7 удалить, оставив п. 2.2. Если пандус имеется – необходимо удалить п. 2.2								
2.2	Пандус (наружный)	-	-	нет	-	-	Пандус на территории отсутствует.	Не соответствует	К, О, С
2.2.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15, 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016, ГОСТ 51261-99	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15, п. 5.1.2 СП 59.13330.2012,	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О

2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса.	- не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 6.1.12 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 x 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2.7	Поверхность пандуса.	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С
2.2.8	Применение аппарелей	не допускается на объекте.	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О

2.3	Входная площадка (перед дверью)								
2.3.1	Входная площадка при входах, доступных МГН,	имеет навес, водоотвод	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Отсутствует водоотвод	Не соответствует	К,О,С, Г,У
2.3.2	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность входной площадки соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С,
2.3.3	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 м x 2,2 м; - без пандуса не менее 1,4 м x 2,0 м или 1,5 м x 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Без пандуса, менее 1,4 м x 2,0 м или 1,5 м x 1,85 м.	Не соответствует	К,О
2.4	Дверь (входная)								
2.4.1	Входные двери	автоматические, ручные или механические, с хорошо опознаваемые и имеют символ, указывающий на их доступность	п. 5.1.6 СП 59.13330.2012, п. 6.1.7 СП 59.13330.2016	есть			Ручные	Соответствует	К,О,С,Г, У
2.4.2	Ширина входной двери	не менее 0,9 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	есть			Более 0,9 м	Соответствует	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0,014 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	есть			Порог более 0.014	Не соответствует	К

2.5	Тамбур								
2.5.1	Поверхность покрытий тамбура	твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О,С,Г, У
2.5.2	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. При глубине тамбура от 1,5 м до 1,8 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,0 м	наличие.	п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	есть	-	-	Д 2.70 м. Ш-1.70 м.	Соответствует	К
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,3 м.		п. 6.1.8 СП 59.13330.2016						

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Реконструкция лестницы с установкой поручня	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Увеличить размер площадки согласно нормам	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	Уменьшить высоту порога входной двери	Требуется конструктивное решение.
2.5	Тамбур	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Вход (входы) в здание	ВНД (К,О, С)			Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно для инвалидов с нарушение умственного развития, глухие.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»
Учебный корпус № 2 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8 м.	п. 5.2.1. СП 59.13330.2012,	есть	-	-	Ширина 1.4 м	Не соответствует	К
3.2	Лестница (внутри здания)	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	п. 5.2.10 СП 59.13330.2012	есть	-	-	Ширина 0.96 м.	Не соответствует	К, О

		Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	п. 5.2.10 СП 59.13330.2012	есть	-	-		Не соответствует	К, О
3.3	Пандус (внутри здания)	Длина всего пандуса не должна превышать 3600 см, Угол наклона пандуса должен быть в пределах до 8 градусов		нет	-	-	отсутствует пандус	Не соответствует	К, О,
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).	5.2.17 СП 59.13330.2012	нет	-	-	отсутствует	Не соответствует	К

3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	5.2.23 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями <u>"Технического регламента о безопасности зданий и сооружений"</u> , <u>"Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"</u> и <u>ГОСТ 12.1.004</u> с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.	п. 5.2.23 СП 59.13330.2012	нет	-	-	Здание не соответствует "Техническим регламентам о требованиях пожарной безопасности (Отчёт № 25 Расчет по оценке пожарного риска Учебный корпус Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» от 01.08.22г.	Не соответствует	К, О, С
		5.2.25 Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна быть не менее 1,2м	п. 5.2.25 СП 59.13330.2012	есть	-	-	0,76 м	Не соответствует	К, О, С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.1	Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)		Реконструкция здания не возможна
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (согласно акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) согласно акту обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ВНД (К,О,С)			Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020

Комментарий к заключению: Технические решения по реконструкции здания не возможны, требуется строительство нового учебного корпуса.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»
Учебный корпус № 2 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей) <i>При описании данной функциональной зоны необходимо указывать наименования кабинетов.</i>								
4.1.1	Кабинет № 22 (Материаловедения)								
4.1.2	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.3	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема менее 0,9 м	Не соответствует	К

4.1.4	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,014 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.5	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.6	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.7	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.8	Кабинет № 14 (Истории, обществознания, права)								

4.1.9	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.10	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.26 м	Соответствует	К
4.1.11	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.12	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.13	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	менее 1,2 м	Не соответствует	К

4.1.14	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.15	Кабинет № 15 (Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации вычислительной техники)								
4.1.16	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.17	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.18	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С

4.1.19	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.20	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.21	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.22	Кабинет № 7 (Физики)								
4.1.23	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.24	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К

4.1.25	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.26	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.27	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.28	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.29	Кабинет № 8 (Устройство автомобиля)								
4.1.30	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У

4.1.31	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.32	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.33	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.34	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.35	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К

4.1.36 Кабинет № 9 (Правила безопасности дорожного движения)									
4.1.37	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.3 СП 59.13330. 2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.38	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.39	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.40	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.4.3 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.41	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К

4.1.42	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.43	Кабинет № 10 (Иностранного языка)								
4.1.44	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.45	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.46	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.47	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О

4.1.48	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.49	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.50	Кабинет № 11 (Экономики (дисциплин социально-экономического профиля))								
4.1.51	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.52	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.53	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С

4.1.54	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.55	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.56	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.57	Кабинет № 12 (Теоретических основ сварки и резки металлов)								
4.1.58	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.59	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К

4.1.60	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.61	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.62	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.63	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.64	Кабинет № 13 (Химии, биологии)								
4.1.65	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У

4.1.66	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.67	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.68	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.69	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.70	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К

4.1.71	Кабинет № 16								
4.1.72	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.3 СП 59.13330. 2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.73	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.74	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.75	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.4.3 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.76	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К

4.1.77	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.78	Кабинет № 17								
4.1.79	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.80	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.81	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.82	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О

4.1.83	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.84	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.85	Кабинет № 18 (Конструкции дорожных и строительных машин.)								
4.1.86	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.87	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.88	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С

4.1.89	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.90	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.91	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.92	Кабинет № 19 (Электротехники и электроники.)								
4.1.93	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.94	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К

4.1.95	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.96	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.97	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.98	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.1.99	Кабинет № 20 (Математики.)								
4.1.100	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У

4.1.101	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Ширина дверного проема _ 1.20 м	Соответствует	К
4.1.102	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	более 0,050 м	Не соответствует	К,О,С
4.1.103	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К,О
4.1.104	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Менее 1,2 м	Не соответствует	К
4.1.105	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Поверхность столов и других мест обслуживания менее 0,80 м	Не соответствует	К
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-	Зальная форма обслуживания отсутствует	Не соответствует	О,С
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-	Прилавочная форма обслуживания отсутствует	Не соответствует	К

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	нет	-	-	Организовано при необходимости	Соответствует	К,О,С,Г, У
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	нет	-	-	Кабина индивидуального обслуживания не представлена в учреждении.	Не соответствует	К,О,С,Г, У
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.								
4.6.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Наличие.	Ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	нет	-	-	Организовано при необходимости	Соответствует	К,О,С,Г, У
4.6.2	Организация инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов	Наличие.	п. 3 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	нет	-	Х	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У
4.6.3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Наличие.	п. 5 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	нет	-	Х	-	Не соответствует	Г

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания		Конструктивные решения невозможны. Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020
4.2	Зальная форма обслуживания		Конструктивные решения невозможны. Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020
4.3	Прилавочная форма обслуживания		Конструктивные решения невозможны. Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.		Обучение педагогических работников
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (согласно акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) согласно акту обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С,О)	-	-	Конструктивные решения невозможны. Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020

Комментарий к заключению: кабинетная форма обслуживания доступна условно для инвалидов, с нарушением зрения, с нарушение слуха. Конструктивные решения невозможны, требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "01" Октября 2022 г. № 2

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»
Учебный корпус № 2 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012	есть			менее 0,9 м	Не соответствует	К
5.1.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть			более 0,030 м	Не соответствует	К,О

5.1.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	есть	-	-	-	Соответствует	К, О
5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	универсальной кабины не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. Размеры доступной кабины в общей уборной не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м Размеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Размеры доступной кабины в общей уборной не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м	Не соответствует	К
5.1.5	В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	не менее 0,75 м шириной не менее 0,8 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К, О
5.1.6	В кабине рядом с унитазом предусмотрены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	есть	-	-	Имеются	Соответствует	К, О

5.1.7	В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски	диаметром не менее 1,4 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К
5.1.8	У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными)	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О
5.1.9	У раковины установлены поручни	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	О

5.1.10	<p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин должны быть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м</p> <p>У дверей доступных санитарно-гигиенических помещений предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.</p>	Наличие.	<p>п. 5.3.6 СП 59.13330.2012</p> <p>п. 6.3.6 СП 59.13330.2016</p>	Нет	-	-	отсутствуют	Не соответствует	К,О,С
5.1.11	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины	оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012, п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	отсутствует	Не соответствует	К,О

5.1.12	Оборудованы водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности – с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается	Наличие.	п. 5.3.9 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.9 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	Установлены краны с вентилем	Не соответствует	0
--------	---	----------	--	-----	---	---	------------------------------	------------------	---

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната.	Реконструкция здания	Конструктивные решения невозможны. Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (согласно акту обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) акту обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ВНД (К,О, С)			Конструктивные решения невозможны. Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020

Комментарий к заключению: Требуется строительство учебного корпуса в соответствии с СП 59.13330.2020

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Государственного бюджетного профессионального учреждения «Сахалинский индустриальный техникум»
Учебный корпус 694490 Сахалинская область, г.Оха, ул. Советская, 58
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. <i>В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2012.	есть	-	-	По телефону	Соответствует	К,О,С,Г, У

6.1.2	Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012, п. 6.5.2 СП 59.13330.2012	нет	-	-	Отсутствует указатели направления движения	Не соответствует	К,О,С,Г,У
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	- Визуальная информация на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. - Отсутствие бликования, слепящего освещения. - Информация выполнена крупным шрифтом на контрастном фоне.	пункты 6.5.4, 6.5.6, 8.3.3 СП 59.13330.2016 п. 6.2, 6.8, 6.9, ГОСТ Р 51671-2015	есть	-	-	Отсутствуют визуальные средства информации. (информационные стенды)	Не соответствует	К,О,С,Г,У
6.1.4	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	С

6.1.5	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Наличие.	п. 10.2.11 СП 136.13330.2012	Есть	-	-	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Соответствует	К,О,С
6.1.6	Доступные для инвалидов элементы здания и территории	Идентифицированы символами доступности.	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52131-2003	нет	-	-	Отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.	Оборудование помещений визуальными, акустическими, тактильными средствами информации	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (согласно акту обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) согласно акту обследования объекта инфраструктуры
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	-	При разработки ПСД для строительства нового учебного корпуса учесть оборудование помещений визуальными, акустическими, тактильными средствами информации

Комментарий к заключению: установка системы информации на объекте не целесообразна, так как требуется строительство учебного корпуса.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.